

N° : 2444E2398928H Etabli le : 03/07/2024 Valable jusqu'au : 02/07/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



adresse: 6 ALLEE DE BANNALEC (N° de lot: 071000017L) 44300 NANTES


Type de bien : Maison Individuelle Année de construction : 1985 Surface habitable : **96,61 m²** 


propriétaire : NMH - Nantes Metropole Habitat - (NMH) Metropole Habitat Siège

Nantes

adresse: 3 Rue de Biarritz 44200 Nantes

### Performance énergétique et climatique





Ce logement émet 3 237 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 16 771 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

### Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 1 560 € et 2 150 € par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3


Informations diagnostiqueur

**BATIS EXPERT** 15 allée des Sapins 44470 CARQUEFOU tel: 02.40.25.07.27 Diagnostiqueur : TROUDE Florent Email : batis-expert@batis.group N° de certification : CPDI4223 Organisme de certification : I.Cert





## Schéma des déperditions de chaleur



## Performance de l'isolation



## Système de ventilation en place



VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000

## Confort d'été (hors climatisation)\*



**DPE** 

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été:





logement traversant

toiture isolée

#### Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

## Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

#### **Diverses solutions existent:**



pompe à chaleur



panneaux solaires photovoltaïques

chauffage au bois




géothermie



chauffe-eau thermodynamique

panneaux solaires



ou de froid vertueux

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

## Montants et consommations annuels d'énergie

	Usage		nation d'énergie énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
	chauffage	♠ Gaz Naturel	12 151 (12 151 é.f.)	entre 1 110 € et 1 510 €	71 %
₽°	eau chaude	♠ Gaz Naturel	1 820 (1 820 é.f.)	entre 160 € et 230 €	11 %
*	refroidissement				0 %
	éclairage	Electrique	<b>429</b> (186 é.f.)	entre 50 € et 80 €	3 %
4	auxiliaires	Electrique	1 889 (821 é.f.)	entre 240 € et 330 €	15 %
énergie totale pour 16 288 kWh les usages recensés : (14 979 kWh é.f.)		entre <b>1 560</b> € et <b>2 150</b> € par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les		

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim),

et une consommation d'eau chaude de 109l par jour.

é.f. → énergie finale

**DPE** 

- \* Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)
- A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.
- Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



## Température recommandée en hiver $\rightarrow$ 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -20% sur votre facture soit -326€ par an



- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.

recommandations d'usage ci-desso



# Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

## Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



# Consommation recommandée $\rightarrow$ 109 $\ell$ /jour d'eau chaude à 40°C

45ℓ consommés en moins par jour, c'est -26% sur votre facture soit -69€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

#### **Astuces**

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie

www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble d	du logement	
	description	isolation
Murs	Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm avec isolation intérieure donnant sur l'extérieur / Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm avec un doublage rapporté avec isolation intérieure donnant sur un garage / Mur en blocs de béton creux d'épaisseur $\leq 20$ cm avec un doublage rapporté avec isolation intérieure donnant sur un garage / Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm avec un doublage rapporté avec isolation intérieure donnant sur l'extérieur / Mur en placoplatre isolé par l'intérieur (environ 10 cm) non isolé donnant sur un garage	insuffisante
Plancher bas	Dalle béton donnant sur un terre-plein Dalle béton donnant sur un garage avec isolation intrinsèque ou en sous-face (10 cm)	insuffisante
Toiture/plafond	Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation extérieure (12 cm)	moyenne
Portes et fenêtres	Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 10 mm et volets battants pvc / Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 10 mm et volets battants pvc / Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 20 mm à isolation renforcée et volets battants pvc / Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 10 mm / Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 20 mm à isolation renforcée et volets battants pvc / Fenêtres oscillantes bois, double vitrage avec lame d'air 10 mm / Porte(s) autres opaque pleine isolée	bonne

Vue	Vue d'ensemble des équipements								
		description							
	Chauffage	Chaudière individuelle gaz à condensation installée à partir de 2016 régulée, avec programmateur avec réduit, réseau isolé. Emetteur(s): radiateur monotube sans robinet thermostatique							
ų,	Eau chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage							
*	Climatisation	Néant							
4	Ventilation	VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000							
	Pilotage	Avec intermittence centrale avec minimum de température							

## Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

		type d'entretien
Ę	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
	Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.
<b>S</b>	Ventilation	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.



#### Les travaux essentiels Montant estimé : 400 à 600€

		Wiontain estime: 400 a 000c	
	Lot	Description	Performance recommandée
	Chauffage	Mettre à jour le système d'intermittence / régulation (programmateur, robinets thermostatique, isolation réseau)	
ų,	Eau chaude sanitaire	Système actualisé en même temps que le chauffage	

Les travaux à envisager

Montant estimé : 24100 à 36100€


	Lot	Description	Performance recommandée
$\triangle$	Mur	Isolation des murs par l'extérieur. Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies quand cela est possible.  A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	R > 4,5 m <sup>2</sup> .K/W
	Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée.  A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	$Uw = 1.3 \text{ W/m}^2.\text{K, Sw} = 0.42$
ų,	Eau chaude sanitaire	Mettre en place un système Solaire	

#### **Commentaires:**


Néant

## Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

## Évolution de la performance après travaux



#### Dont émissions de gaz à effet de serre





#### Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

#### www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux.

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

**DPE / ANNEXES p.7** 

## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1] Référence du DPE : BE-2024-06-9788-99079\_p10-FTR

Invariant fiscal du logement : 1090434322B Référence de la parcelle cadastrale

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021** 

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Justificatifs fournis pour établir le DPE

Rapport mentionnant la composition des parois

# Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE à été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

#### **Généralités**

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Département	$\bigcirc$	Observé / mesuré	44 Loire Atlantique
Altitude	*	Donnée en ligne	15 m
Type de bien	ρ	Observé / mesuré	Maison Individuelle
Année de construction	~	Estimé	1985
Surface de référence du logement	$\wp$	Observé / mesuré	96,61 m²
Nombre de niveaux du logement	Q	Observé / mesuré	2
Hauteur moyenne sous plafond	ρ	Observé / mesuré	2,5 m

#### **Enveloppe**

donnée d'entrée			origine de la donnée	valeur renseignée
	Surface du mur	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	14,13 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	$\wp$	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur 1 Nord	Matériau mur	$\wp$	Observé / mesuré	Mur en béton banché
Mur i Nora	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Surface du mur	P	Observé / mesuré	8,08 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / mesuré	un garage
	Surface Aiu	P	Observé / mesuré	16,12 m²
	Etat isolation des parois Aiu	P	Observé / mesuré	non isolé
	Surface Aue	P	Observé / mesuré	21,52 m²
Mur 2 Nord	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Mur en béton banché
	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Doublage rapporté avec lame d'air	P	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu

	Surface du mur	2	Observé / mesuré	7,98 m²
	Type de local adjacent	$\wp$	Observé / mesuré	un garage
	Surface Aiu	$\wp$	Observé / mesuré	16,12 m <sup>2</sup>
	Etat isolation des parois Aiu	$\bigcirc$	Observé / mesuré	non isolé
	Surface Aue	$\wp$	Observé / mesuré	21,52 m²
Mur 3 Ouest	Etat isolation des parois Aue	$\wp$	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	ρ	Observé / mesuré	Mur en blocs de béton creux
	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Doublage rapporté avec	۵	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	lame d'air Surface du mur	<u> </u>	Observé / mesuré	6,71 m²
	Type de local adjacent	<u> </u>	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	2	Observé / mesuré	Mur en béton banché
		<u> </u>		≤ 20 cm
Mur 4 Ouest	Epaisseur mur	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	
	Isolation	2	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation  Doublage rapporté avec	×	Valeur par défaut	1985
	lame d'air	<u> </u>	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	Surface du mur	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	22,18 m²
	Type de local adjacent	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	$\wp$	Observé / mesuré	Mur en béton banché
Mur 5 Sud	Epaisseur mur	$\wp$	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	$\wp$	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Doublage rapporté avec lame d'air	$\bigcirc$	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
		2	Observé / mesuré Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu 12,69 m²
	lame d'air	<u> </u>		
	lame d'air Surface du mur	Q	Observé / mesuré	12,69 m²
Mur 6 Est	Surface du mur  Type de local adjacent	٥	Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m² l'extérieur
Mur 6 Est	Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur	2 2	Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m² l'extérieur Mur en béton banché
Mur 6 Est	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur	2 2	Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m² I'extérieur  Mur en béton banché ≤ 20 cm
Mur 6 Est	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec	2 2 2	Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)
Mur 6 Est	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation	2 2 2 2 <b>X</b>	Observé / mesuré Valeur par défaut	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985
Mur 6 Est	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air	2 2 2 2 2 X	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu
Mur 6 Est	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent	2 2 2 2 X 2 2	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  l'extérieur
Mur 6 Est	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur	ρ ρ ρ ρ ρ ρ	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  l'extérieur  Mur en béton banché
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur	р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation	р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation	х р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur	р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent	р р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur	р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage  16,12 m²
	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur	р р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage  16,12 m²  non isolé
Mur 7 Nord	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface Aiu  Etat isolation des parois Aiu  Surface Aue	р р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage  16,12 m²  non isolé  21,52 m²
Mur 7 Nord	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur  Etat isolation des parois Aiu  Surface Aue  Etat isolation des parois Aue	р р р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage  16,12 m²  non isolé
Mur 7 Nord	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface Aiu  Etat isolation des parois Aiu  Surface Aue  Etat isolation des parois Aue  Matériau mur	р р р р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  I'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage  16,12 m²  non isolé  21,52 m²
Mur 7 Nord	lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Doublage rapporté avec lame d'air  Surface du mur  Type de local adjacent  Matériau mur  Epaisseur mur  Isolation  Année isolation  Surface du mur  Type de local adjacent  Surface du mur  Etat isolation des parois Aiu  Surface Aue  Etat isolation des parois Aue	р р р р р р р р р	Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré Valeur par défaut Observé / mesuré	12,69 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  moins de 15mm ou inconnu  14,13 m²  l'extérieur  Mur en béton banché  ≤ 20 cm  oui (observation indirecte)  1985  5,36 m²  un garage  16,12 m²  non isolé

	Umur (saisie directe)	<u></u>	Document fourni	0,32 W/m².K
	Surface du mur	P	Observé / mesuré	3,93 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Mur en béton banché
Mur 9 Ouest	Epaisseur mur	$\overline{\rho}$	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	$\overline{\rho}$	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Doublage rapporté avec	۵	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	lame d'air Surface du mur	ρ.	Observé / mesuré	22,33 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	٥	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	٥	Observé / mesuré	Mur en béton banché
Mur 10 Sud	Epaisseur mur	٥	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	۵	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Doublage rapporté avec	<u> </u>	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	lame d'air Surface du mur	2	Observé / mesuré	7,02 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	2	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	<u></u>	Observé / mesuré	Mur en béton banché
Mur 11 Est	Epaisseur mur	<u></u>	Observé / mesuré	≤ 20 cm
Will II LSt	Isolation	<u></u>	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par défaut	1985
	Doublage rapporté avec	<u> </u>	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	lame d'air Surface de plancher bas	2	Observé / mesuré	52 m²
	Type de local adjacent	2	Observé / mesuré	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	2	Observé / mesuré	non isolé
	Périmètre plancher bâtiment	ρ	Observé / mesuré	20,6 m
Plancher 1	déperditif Surface plancher bâtiment	<u> </u>		<u> </u>
	déperditif		Observé / mesuré	52 m <sup>2</sup>
	Type de pb  Isolation: oui / non /		Observé / mesuré	Dalle béton
	inconnue	2	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Valeur par défaut	1983 - 1988
	Surface de plancher bas	$\wp$	Observé / mesuré	6,4 m²
	Type de local adjacent	Q	Observé / mesuré	un garage
	Surface Aiu	Q	Observé / mesuré	16,12 m²
	Etat isolation des parois Aiu	P	Observé / mesuré	non isolé
Plancher 2	Surface Aue	P	Observé / mesuré	21,52 m²
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
	Type de pb	ρ	Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	Q	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	P	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de plancher haut	$\wp$	Observé / mesuré	46,76 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	ρ	Observé / mesuré	un comble faiblement ventilé
	Surface Aiu	ρ	Observé / mesuré	48,305 m²
Plafond	Surface Aue	Q	Observé / mesuré	63,45 m²
	Etat isolation des parois Aue	ρ	Observé / mesuré	non isolé
	Type de ph	P	Observé / mesuré	Plafond sous solives bois
	Isolation	$\wp$	Observé / mesuré	oui

	Epaisseur isolant	_ρ	Observé / mesuré	12 cm
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,56 m <sup>2</sup>
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 6 Est
	Orientation des baies	<u> </u>	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
			Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type ouverture		·	
	Type menuiserie	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 1 Est	Epaisseur lame air Présence couche peu		Observé / mesuré	10 mm
	émissive	Ω	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	$\wp$	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets battants PVC (tablier < 22mm)
	Type de masques proches	<u>,</u>	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,56 m <sup>2</sup>
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 6 Est
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	<u> </u>	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	<u> </u>	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
			Observé / mesuré	PVC PVC
	Type menuiserie			
	Type de vitrage	<u>Q</u>	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 2 Est	Epaisseur lame air Présence couche peu	<u>Q</u>	Observé / mesuré	20 mm
	émissive	2	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	$\wp$	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	$\wp$	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets battants PVC (tablier < 22mm)
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0,48 m²
	Placement	<u>,</u>	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
	Orientation des baies	<u>,</u>	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	٥	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	<u></u>	Observé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 3 Ouest	Epaisseur lame air	$\frac{\omega}{\wp}$	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu	2	Observé / mesuré	
	émissive			non
	Gaz de remplissage Positionnement de la	<u> </u>	Observé / mesuré	Air
	menuiserie	2	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	Q	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Fenêtre 4 Ouest	Surface de baies	Q	Observé / mesuré	1,56 m <sup>2</sup>

	Placement	<u></u>	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenêtres oscillo-battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	۵	Observé / mesuré	20 mm
	Présence couche peu	<u>.</u>	Observé / mesuré	oui
	émissive  Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la		<u> </u>	
	menuiserie Largeur du dormant		Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie	Ω	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type volets	P	Observé / mesuré	Volets battants PVC (tablier < 22mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	0,45 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Plafond
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	≤ 25°
	Type ouverture	Q	Observé / mesuré	Fenêtres oscillantes
	Type menuiserie	$\wp$	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	$\wp$	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 5 Est	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant	۵	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	menuiserie  Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	0	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,1 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Plafond
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	≤ 25°
	Type ouverture	$\frac{2}{2}$	Observé / mesuré	Fenêtres oscillantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	<u>م</u> ۵	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 6 Ouest	Epaisseur lame air	<u>ر</u> ۵	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu			
	émissive	<u> </u>	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	$\bigcirc$	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type de masques proches	Q	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	2,64 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 6 Est
Porte-fenêtre 1 Est	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical

	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu	ρ	Observé / mesuré	non
	émissive  Gaz de remplissage	<u>.</u>	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la	۵	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant			
	menuiserie	<u> </u>	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type volets	<u> </u>	Observé / mesuré	Volets battants PVC (tablier < 22mm)
	Type de masques proches	<u> </u>	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	<u> </u>	Observé / mesuré	2,16 m²
	Placement	<u> </u>	Observé / mesuré	Mur 11 Est
	Orientation des baies	<u> </u>	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	<u> </u>	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fenêtre 2 Est	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	$\wp$	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets battants PVC (tablier < 22mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	2,16 m <sup>2</sup>
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 9 Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fonâtra 3 Quest	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	10 mm
Porte-fenêtre 3 Ouest	Présence couche peu	ρ.	Observé / mesuré	non
	émissive  Gaz de remplissage	<u>.</u>	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la	2	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant			
	menuiserie	<u> </u>	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type volets	2	Observé / mesuré	Volets battants PVC (tablier < 22mm)
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	2	Observé / mesuré	2,03 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
Porte	Type de local adjacent	ρ	Observé / mesuré	l'extérieur
	Nature de la menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Toute menuiserie
	Type de porte	ρ	Observé / mesuré	Porte opaque pleine isolée

	Positionnement de la menuiserie	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
Pont Thermique 1	Type PT	Observé / mesuré	Mur 1 Nord / Plancher 1
	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	5,6 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 2 Nord / Plancher 1
Pont Thermique 2	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	3,2 m
	Туре РТ	Observé / mesuré	Mur 3 Ouest / Plancher 1
Pont Thermique 3	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	3,2 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest / Plancher 1
Pont Thermique 4	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	4,3 m
	Туре РТ	Observé / mesuré	Mur 5 Sud / Plancher 1
Pont Thermique 5	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	8,9 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 6 Est / Plancher 1
Pont Thermique 6	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	7,4 m
	Туре РТ	Observé / mesuré	Mur 7 Nord / Plancher Int.
Pont Thermique 7	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	5,6 m
	Туре РТ	Observé / mesuré	Mur 9 Ouest / Plancher Int.
Pont Thermique 8	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	2,4 m
Pont Thermique 9	Туре РТ	Observé / mesuré	Mur 10 Sud / Plancher Int.
	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	8,9 m
Pont Thermique 10	Туре РТ	Observé / mesuré	Mur 11 Est / Plancher Int.
	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	3,7 m

# Systèmes

donnée d'entrée			origine de la donnée	valeur renseignée
Ventilation	Type de ventilation	$\bigcirc$	Observé / mesuré	VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
	Année installation	×	Valeur par défaut	2000 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	$\wp$	Observé / mesuré	Electrique
	Façades exposées	$\wp$	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	$\wp$	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	$\wp$	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	$\bigcirc$	Observé / mesuré	96,61 m²
	Nombre de niveaux desservis	$\wp$	Observé / mesuré	2
Chauffage	Type générateur	۵	Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée à partir de 2016
	Année installation générateur	P	Observé / mesuré	2020
	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Gaz Naturel

	Cper (présence d'une ventouse)	۵	Observé / mesuré	oui
	Présence d'une veilleuse	$\wp$	Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	$\wp$	Observé / mesuré	oui
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	oui
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	Observé / mesuré	non
	Type émetteur	$\wp$	Observé / mesuré	Radiateur monotube sans robinet thermostatique
	Température de distribution	$\bigcirc$	Observé / mesuré	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	$\wp$	Observé / mesuré	1985 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Type de chauffage	$\wp$	Observé / mesuré	central
	Equipement intermittence	$\wp$	Observé / mesuré	Avec intermittence centrale avec minimum de température
	Nombre de niveaux desservis	$\wp$	Observé / mesuré	2
	Type générateur	Q	Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée à partir de 2016
	Année installation générateur	P	Observé / mesuré	2020
	Energie utilisée	$\wp$	Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Type production ECS	$\wp$	Observé / mesuré	Chauffage et ECS
Eau chaude sanitaire	Présence d'une veilleuse	$\wp$	Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	$\bigcirc$	Observé / mesuré	oui
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	oui
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	$\wp$	Observé / mesuré	production hors volume habitable
	Type de production	P	Observé / mesuré	instantanée

#### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 16 mars 2023, 25 mars 2024 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

**Notes**: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

BATIS'INVEST SARL
15 ALLEE DES SAPINS
44470 CARQUEFOU

#### COURTIER

VD ASSOCIES 81 BOULEVARD PIERRE PREMIER 33110 LE BOUSCAT Tél : 05 56 30 95 75

Tél: 05 56 30 95 75 Fax: 08 97 50 56 06

Email: CONTACT@VDASSOCIES.FR Portefeuille: 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10068975804 Client n° 0621658620

AXA France IARD, atteste que : BATIS'INVEST SARL

15 ALLEE DES SAPINS 44470 CARQUEFOU FR

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10068975804 ayant pris effet le 07/06/2019.

Pour l'application du présent contrat, on entend également par « Assuré » :

Assuré additionnel 1 :

Assuré additionnel 2 :

BATIS'EXPERT 15 ALLEE DES SAPINS 44470 CARQUEFOU FR DIAG'AGENCES 15 ALLEE DES SAPINS 44470 CARQUEFOU FR

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE:

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT VENTE

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES.

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU.
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE (VRILLETTES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).

MESURES:

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

#### AUTRES:

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

**ETAT DES LIEUX LOCATIFS** 

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON: UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP

DIAGNOSTIC "PEMD" (Produits, Équipements, Matériaux et Déchets)

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION

DE BIENS IMMOBILIERS

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES.

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.

**EVALUATION IMMOBILIERE** 

EXPERTISE POUR MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL

DIAGNOSTIC "LEGIONNELLE"

RECHERCHE DE METAUX LOURDS

DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

DIAGNOSTIC HUMIDITE

VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE

VERIFICATION PERIODIQUE LEVAGE, ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS SOUS PRESSION,

VERIFICATION PERIODIQUE PORTES AUTOMATIQUES ET BARRIERES (VEHICULE ET PIETON)

DIAGNOSTIC SECURITE DES AIRES COLLECTIVES DE JEUX

DIAGNOSTIC ELECTRICITE ET GAZ SUR MOBIL HOMES

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE. ELABORATION DE PROJET ET/OU PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX (PPT/PPPT) TEL QUE PREVU PAR LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE

FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 15 décembre 2023 LA COMPAGNIE PAR DELEGATION VD ASSOCIES

81, Bd Nerre Premier

RCS: 794 072 238 C. \S: 15010220 Tél.: 05 56 30 95 75

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



# Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4223 Version 006

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

#### Monsieur TROUDE Florent

Est certifié(e) selon le référentiel l.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention

Date d'effet: 04/01/2022 - Date d'expiration: 03/01/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention

Date d'effet: 04/01/2022 - Date d'expiration: 03/01/2029

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet: 24/02/2022 - Date d'expiration: 23/02/2029

Date d'effet: 27/03/2022 - Date d'expiration: 26/03/2029

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 16/12/2021 - Date d'expiration : 15/12/2028

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 16/01/2022 - Date d'expiration : 15/01/2029 Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine

Date d'effet : 16/01/2018 - Date d'expiration : 15/01/2023

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine

Date d'effet: 16/01/2023 - Date d'expiration: 15/01/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. Edité à Saint-Grégoire, le 04/10/2022.



Aneté du 21 novembre 7006 modife défensante les critéres de centification des completences des personnes plus que sophieture de des couples de des consolides agués havance en présence de plumb en lo cert celle de discrédation des completences des personnes de cert (2014) de démans les celles de certification des completences de personnes plus que personnes de certification - Aneté du 21 de démans les celles celles de certification des completences de personnes physiques opérateurs de réception en mais les celles de des certifications de la complete de de completence de personnes physiques opérateurs de la complete de de la complete de de la complete de de la complete de de la complete de des la complete de l



Termites

Certification de personnes Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

COFFEC ACCREDITATION N° 4-C522 PORTE CERTIFICATION DISPONIBLE SUR DE PERSONNES WWW.COFFA.CFR

CPE DI FR 11 rev18